

Repeaterbook-Eintrag zu OE9XKV

By Klaus Battlogg

Thu Oct 30 15:39:49 CET 2025

OE9



In der populären App "Repeaterbook" waren die Koordinaten des Karren-Relais OE9XKV für die Betriebsart FM-N falsch hinterlegt.

Dies führte dazu, dass das Relais für DMR in der richtigen Entfernung, aber für FM in einer völlig anderen Distanz angezeigt wurde.

Werner OE9FWV nahm Kontakt mit dem Admin von Repeaterbook auf. Der Eintrag wurde korrigiert, allerdings gab es noch Probleme bei der Ausspielung der Updates über die App-Stores (normalerweise wird alle 14 Tage ein Update ausgespielt).

Falsche Koordinaten können bis dahin noch im Cache der App gespeichert sein.