

Infos zum Relais Hinteralm - OE3XPC

By Willi Kraml, OE1WKL (Red.)

Wed Aug 17 09:15:49 CEST 2016

OE3

ÖVSV Dachverband

OE3GVB Gerald und OE3KSS Konstantin waren zu Servicearbeiten auf der Hinteralm. Leider ist der Empfänger des 23cm-Relais defekt. Der Repeater wurde zur Reparatur ins Tal gebracht.

Das 70cm-Relais war seit Juli im Mixbetrieb FM/C4FM und wurde jetzt für ein Softwareupdate ebenfalls ins Tal gebracht. Bis zur Wiederinbetriebnahme im September steht das ursprüngliche Analogrelais zur Verfügung. Bitte beachten: Der seit September 2015 verwendete CTCSS-Ton (162,2Hz bei der Ausgabe) wird derzeit nicht ausgesendet!

Der ebenfalls auf der Hinteralm betriebene APRS-Digi OE3XLR arbeitet zur Freude der Betreuer sehr zuverlässig.

73 de Konstantin, OE3KSS